

ГОСТ 8713—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



**Москва
Стандартинформ
2007**

к ГОСТ 8713—79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (см. Издание (октябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3; Издание (январь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, 3)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4. Таблица 35. Графа «g. Пред. откл.»	$\pm 1,0$	+ 1,0
	— 2,0	— 2,0
Таблица 49. Графа «e. Пред. откл.»	± 4	+ 4
	— 8	— 8
	± 4	+ 4
	— 11	— 11

(ИУС № 6 2007 г.)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ****Основные типы, конструктивные элементы и размеры****ГОСТ
8713—79**Flux welding. Welded joints.
Main types design elements and dimensionsМКС 25.160.40
ОКП 06 0200 0000**Дата введения 01.01.81**

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых сваркой под флюсом, и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки под флюсом:

АФ — автоматическая на весу;

АФф — автоматическая на флюсовой подушке;

АФм — автоматическая на флюсомедной подкладке;

АФо — автоматическая на остающейся подкладке;

АФп — автоматическая на медном ползуне;

АФш — автоматическая с предварительным наложением подварочного шва;

АФк — автоматическая с предварительной подваркой корня шва;

МФ — механизированная на весу;

МФо — механизированная на остающейся подкладке;

МФш — механизированная с предварительным наложением подварочного шва;




МФк — механизированная с предварительной подваркой корня шва.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Основные типы сварных соединений приведены в табл. 1, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

С. 2 ГОСТ 8713—79

Таблица 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения сварного шва		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Стыковое	С отборто-котрой кромок	Односторон-ний			AФ; МФ	1,5—3,0	C1
						2,0—12,0	C47
					AФФ	2,0—10,0	C4
					AФМ	3,0—12,0	
					AФП	5,0—20,0	
	Без скоса	Двусторон-ний			AФО; МФО	2,0—12,0	C5
					AФ; МФ	2,0—20,0	C7
					AФШ; МФШ	2,0—12,0	
							
							

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения сварного шва		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварочного сечения			
Стыковое	Без скоса кромок	Двусторонний			C29	2,0—32,0	C29
	Без скоса кромок с последующей строжкой					16,0—32,0	C30
	Односторонний	Скосом одной кромки			C9	8,0—20,0	C9
						8,0—30,0	AФм
						8,0—30,0	AФо; МФо
						8,0—30,0	AФо
						8,0—30,0	AФ
Двусторонний					C11	14,0—20,0	C12
						14,0—20,0	

С. 4 ГОСТ 8713—79

Продолжение табл. 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Стыковое	С криволинейным скосом одной кромки	Односторонний					C31
					AФФ	16,0—50,0	C32
		С ломаным скосом одной кромки			AФ	20,0—30,0	C15
	С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусторонний			AФФ	8,0—24,0	C18
					AФМ	12,0—30,0	
		Со скосом кромок			AФо; МФо	8,0—30,0	C19

Продолжение табл. 1









Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Стыковое	Односторонний замковый	Cо скосом кромок			AФо	8,0—30,0	C20
					AФ; МФ	14,0—30,0	C21
		Двусторонний			AФк; МФк	5,0—14,0	C33
	С криволинейным скосом кромок	Односторонний			AФо	14,0—30,0	C34
					AФ	16,0—60,0	

С. 6 ГОСТ 8713—79

Продолжение табл. 1








Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
С криволинейным скосом кромок	Односторонний замковый				AФо	16,0—50,0	C35
		Двусторонний			AФк	24,0—160,0	C23
Стыковое	С ломанным скосом кромок				AФф	20,0—60,0	C36
		Односторонний			AФо	16,0—60,0	C37
С двумя симметричными скосами кромок	Двусторонний				AФ;	18,0—60,0	C25
					AФк	24,0—60,0	C25

Продолжение табл. 1








Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
		С двумя симметричными скосами кромок			AФф	18,0—60,0	C38
		С двумя несимметричными скосами кромок			AФш; МФш	16,0—60,0	C39
Стыковое		С двумя симметричными криволинейными скосами кромок			AФ	50,0—160,0	C26
		Двусторонний					
		С двумя несимметричными скосами кромок			AФш	24,0—130,0	C40
Угловое	С отборготв- кой одной кромки	Односторон- ний			AФ; МФ	1,5—3,0	У1

С. 8 ГОСТ 8713—79

Продолжение табл. 1






Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения сварного шва		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Угловое	Без скоса кромок	Двусторонний			AФш; МФш	4,0—14,0	У5
	Со скосом одной кромки				AФш; МФш	8,0—20,0	У3
Тавровое	Без скоса	Односторонний			AФ; МФ	20,0—40,0	У1
					AФ; МФ	3,0—40,0	T3

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения сварного шва		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготавленных кромок	сварочного шва			
Тавровое	Со скосом одной кромки	Двусторонний			AФШ; МФШ	8,0—30,0	T7
	С криволинейным скосом одной кромки				AФШ	16,0—30,0	T2
	С двумя симметричными скосами одной кромки				AФ; МФ	16,0—40,0	T8
	С двумя несимметричными скосами одной кромки				AФШ; МФШ	20,0—40,0	T4

С. 10 ГОСТ 8713—79



Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения сварного шва		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Тавровое	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки	Двусторонний			AФ	30,0—60,0	T5
					H1		
Накладочное	Без скоса	Односторонний			AФ; МФ	1,0—20,0	
		Двусторонний			H2		

(Измененная редакция, Иzm. № 2, 3).

4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—52, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

Т а б л и ц а 2

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	R	i
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C1				AФ; МФ	1,5—3,0 s—1,5s s—3s

* Размер для справок.

Таблица 3

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки сварного шва	Номин.	Прел. откл.	e_1 , не более	Номин.	Пред. откл.	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	$s = s_1$							
C47			AФ, МФ	2	+0,3	8,5	1,5	$\pm 1,0$	
			Св. 2 до 3	+0,5	10				
			Св. 3 до 4	+0,8	12				
			Св. 4 до 5	0					
			Св. 5 до 6	+1,0					
			Св. 6 до 8						
			Св. 8 до 10						
			Св. 10 до 12						

Причина. Способ сварки МФ для $s < 3$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 4

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки сварного шва	Номин.	Прел. откл.	e_1 , не более	Номин.	Пред. откл.	g	g_1
	подготовленных кромок	$s = s_1$								
C4			AФФ	2	0,0	+1,0	12	1,5	$\pm 1,0$	
			Св. 2 до 3	1,0	$\pm 1,0$					
			Св. 3 до 4							
			Св. 4 до 5	1,5						
			Св. 5 до 6							
			Св. 6 до 7	2,0	$\pm 1,5$					
			Св. 7 до 10							

Причина. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более $0,1s$ при полном проплавлении кромок. Значение e_1 должно быть от 4 мм до $0,5e$.

С. 12 ГОСТ 8713—79

Таблица 5

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Пред. откл.	e , не более	g_1
	Полготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C4								

П р и м е ч а н и е. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок. Значение e_1 должно быть от 4 мм до 0,5e.

Таблица 6




Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e_1	e , не более	b	$g = g_1$
	Полготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C4								

П р и м е ч а н и е. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок.

Таблица 7




Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Прел. откл.	m , не менее	e , не более	Номин.	Пред. откл.	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва										
C5	 		АФо; МФо	Св. 2 до 3	2	1,5	$\pm 1,0$	15	17	12	1,5	$\pm 1,0$
				Св. 3 до 4	2,0			20				
				Св. 4 до 5								
				Св. 5 до 6	3,0							
				Св. 6 до 7								
				Св. 7 до 8								
				Св. 8 до 10	4,0							
				Св. 10 до 12	5,0							
								30				
								28				

Причина. Способ сварки МФо для $s > 6$ мм применять не рекомендуется. Толщина подкладки должна быть не менее 0,25s, но не менее 1,5 мм.

Таблица 8



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Прел. откл.	b	e , не более	Номин.	Пред. откл.	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва									
C7	 		АФо; МФо	Св. 2 до 3	2	$+0,3$	$8,5$	1,5	$\pm 1,0$		
				Св. 3 до 4		$+0,5$	10				
				Св. 4 до 5		$+0,8$	12				
				Св. 5 до 6							
				Св. 6 до 9							
				Св. 9 до 14							
				Св. 14 до 20							

Причина. Способ сварки МФ для $s > 6$ мм применять не рекомендуется.



С. 14 ГОСТ 8713—79

Таблица 9




Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	Способ сварки	Способ сварки	Номин.	Пред. откл.	$e, \text{ не более}$	e_{\pm}	Номин.	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва									
C7				2	0,5	+0,5	8,5	8	1,5	$\pm 1,0$	
				Св. 2 до 3	1,0	$\pm 1,0$	10				
				Св. 3 до 4			12				
				Св. 4 до 5			14	10	2,0	$\pm 1,0$	
				Св. 5 до 7	1,5	$+1,0$ $-1,5$	16	12			
				Св. 7 до 12	2,0	$+1,0$ $-2,0$	19	14	3,0	$\pm 1,0$	
											$-2,0$

Приимечание. Способ сварки МФШ для толщин 3 мм $\geq s \geq 6$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 10



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	Способ сварки	Способ сварки	Номин.	Пред. откл.	$e, \text{ не более}$	e_{\pm}	Номин.	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва									
C29					2	0	+1	8,5	1,5	$\pm 1,0$	
					Св. 2 до 3	1		10			
					Св. 3 до 5			12			
					Св. 5 до 6			19	2,0		
					Св. 6 до 9			24			
					Св. 9 до 10	2					
					Св. 10 до 14			26	2,5		
					Св. 14 до 16						
					Св. 16 до 22	4	$+1$ -2	34			
											$\pm 2,0$

Продолжение табл. 10

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Прел. откл.	e , не более	Номин.	Предел. откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C29			AФФ	Cв. 22 до 26	5	+1 -2	40	3,0	+2,0 -2,5
			AФФ*	Cв. 26 до 30	6	+2 -1	42		+2,0 -3,0
			Ог 6 до 9	3	± 1	22		2,5	± 1,5
			Cв. 9 до 16	4		26			
			Cв. 16 до 24	5	±1,5	34			
			Cв. 24 до 32	6		40	3		+2

* Перед сваркой первого шва зазор на 1/3 толщины основного металла необходимо заполнить флюсом, а затем на оставшиеся 2/3 — крупкой из электродной проволоки, окантышами или другим гранулированным металлом.

Таблица 11

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	h	f	e_1 , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C30			Ог 16 до 22	8	9		18
			АФФ	Cв. 22 до 26	13	14	24
			Cв. 26 до 32	18	18		28

С. 16 ГОСТ 8713—79

Таблица 12

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	e	Пред. откл.	Номин.	g	Пред. откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								
C9			$\Delta\Phi\phi; \Delta\Phi_M$	От 8 до 9	18	± 3		1,5	$\pm 1,0$	
			Св. 9 до 10	20						
			Св. 10 до 14	22	± 4			2,0	$+1,0$ $-1,5$	
			Св. 14 до 20	24					$+1,0$ $-2,0$	
								2,5		

П р и м е ч а н и е. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1 s при полном проплавлении кромок.

Таблица 13

Конструктивные элементы		Сварной шов	$s = s_1$	Способ сварки	Номин.	Пред. откл.	δ , не менее	m , не менее	Номин.	Пред. откл.	e	g
подготовленных кромок свариваемых деталей												
$C10$	$30 \pm 5^\circ$	АФо; МФо	8	2	$\pm 1,0$	3	25	22	24	± 4	$2,0$	$+1,0$
		Св. 8 до 10									$2,5$	$-1,5$
		Св. 10 до 12									$2,0$	$-2,0$
		Св. 12 до 14									$1,5$	$+1,0$
		Св. 14 до 16									$1,0$	$-2,0$
		Св. 16 до 18									$2,5$	$+1,5$
		Св. 18 до 20									$2,0$	$-2,0$
		Св. 20 до 24									$1,5$	$+1,5$
		Св. 24 до 30									30	$-2,0$

Таблица 14

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва	Способ сварки	s	Номин.	Пред. откл.	b	e	g
C11		AФо	8 Св. 8 до 10 Св. 10 до 12	2 ±1,0	18 20	±3	1,5	+1,0
		AФо	12 до 14 14 до 16 16 до 20 20 до 24 24 до 30	3 ±1,5	22 24 26 30	±4	2,0 2,5	+1,0 -2,0 +1,5 -2,0

Таблица 15

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва	Способ сварки	s = s ₁	Номин.	Пред. откл.	b	e	g
C12		АФ	14 Св. 14 до 16	18	±3	2,0	+1,0 -1,5	+1,0 -2,0
			16 до 20	22	±4	2,5	+1,5 -2,0	+1,0 -2,0

ГОСТ 8713—79 С. 17

C. 18 ГОСТ 8713—79

Таблица 16

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	Способ сварки	e	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C31			16	AФФ	19	± 2
			Св. 16 до 20	20	± 2	$+1,0$
			Св. 20 до 25	22	± 2	$-2,0$
			Св. 25 до 30	23	± 3	$2,0$
			Св. 30 до 35	25	± 4	$+1,5$
			Св. 35 до 40	26	± 4	$-2,0$
			Св. 40 до 45	28	± 4	$+1,5$
			Св. 45 до 50	30	± 4	$-2,0$

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	Способ сварки	e	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C32			16	AФФ	19	± 3
			Св. 16 до 20	20	± 3	$+1,0$
			Св. 20 до 25	21	± 3	$-2,0$
			Св. 25 до 30	22	± 4	$2,5$
			Св. 30 до 35	23	± 4	$+1,5$
			Св. 35 до 40	24	± 4	$-2,0$
			Св. 40 до 45	25	± 4	$+1,5$
			Св. 45 до 50	26	± 4	$-2,0$

Таблица 18

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e	Номин.	Пред. откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C15			От 20 до 24 СВ. 24 до 28 СВ. 28 до 30	22 26 30	±3 ±4	

Таблица 19

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	c	e	г
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C18			От 8 до 9 СВ. 9 до 10 СВ. 10 до 12 СВ. 12 до 14 СВ. 14 до 20 СВ. 20 до 24	3 20 22 4 24 26	±3 ±4 2,0 2,0 2,5 ±5	1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0
						+1,0 -1,5

С. 20 ГОСТ 8713—79

Таблица 20

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	e	c
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C18			AФМ	От 12 до 14 Св. 14 до 20 Св. 20 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30	22 24 26 30	± 4 ± 5	3 4 5

Таблица 21

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	b	e	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C19			AФО; МФО	8 Св. 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14 Св. 14 до 16 Св. 16 до 18 Св. 18 до 20 Св. 20 до 22 Св. 22 до 24 Св. 24 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30	2 $\pm 1,0$ 3 1,5 $\pm 1,0$ 4 $\pm 1,5$ 6	16 17 18 20 23 24 28 30 32 34 36 38 40	± 3 $\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ ± 4 $\pm 1,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ ± 4 $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ ± 4	1,5 $\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ ± 4 $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ ± 4 $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ ± 4 $\pm 1,0$

Таблица 22

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		Способ сварки	s	Номин.	Пред. откл.	b	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C20		AФо	Св. 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14 Св. 14 до 16 Св. 16 до 18 Св. 18 до 20 Св. 20 до 22 Св. 22 до 24 Св. 24 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30	8 2 3 4 $\pm 1,5$	$\pm 1,0$ ± 3	16 17 18 20 23 24 28 30 32 34 36 38 40	Номин.	Пред. откл.

Таблица 23

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Пред. откл.	e	g	c ± 2	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								
C21		AФ; МФ	От 14 до 16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 30	18 22 24 30	± 3	2,0 ± 4	$+1,0$ $-1,5$	6 7 8	Номин.	Пред. откл.

П р и м е ч а н и е. При способе сварки МФ притупление $c = 3 \pm 1$ мм.

С. 22 ГОСТ 8713—79

Таблица 24



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		$s = s_1$	Способ сварки	Номин.	e	Номин.	g	Пред. откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C21	$\overline{3\theta \pm 3^\circ}$		14	AФк; МФк	Св. 14 до 16	20	± 4	2,0	+1,0 -1,5
			14	AФк;	Св. 14 до 16	25	± 5	2,5	+1,0 -2,0
			14	МФк	Св. 16 до 20	30	± 6		
			14		Св. 20 до 24	37	± 7		
			14		Св. 24 до 30				

Таблица 25

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы			$\delta = \delta_1$	$h \pm 1$	e	$e_1 \pm 2$	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	способ сварки	сварного шва					
C21		АФШ; МФШ	От 5 до 7 Св. 7 до 8 Св. 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14	3 4 5 20	17 ± 3 20 ± 4	12 13 14	1,5 1,5 1,5	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $+1,0$ $-1,5$

Таблица 26

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$e \pm 4$
	Подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C33			AФФ	От 14 до 18	22
				Св. 18 до 24	24
				Св. 24 до 30	30

От 14 до 18	22
Св. 18 до 24	24
Св. 24 до 30	30

Таблица 27

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы				$\alpha, {}^\circ$ ± 1		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	способ сварки сварного шва	$s = s_1$	e			
C34	АФо		Способ сварки сварного шва	Номин.	Прел. откл.		
			16	23	± 4		
			Св. 16 до 20	25	± 4		
			Св. 20 до 25	28	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 25 до 30	31	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 30 до 35	33	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 35 до 40	36	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 40 до 45	38	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 45 до 50	41	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 50 до 55	44	$+1,0$ $-2,0$		
			Св. 55 до 60	46	$+1,0$ $-2,0$		
				$R \pm 1$	10		
				3,0	8		
				$+1,5$ $-2,0$	10		

Таблица 28

Размеры, мм

С. 24 ГОСТ 8713—79

Таблица 29

Условное обозначение	Конструктивные элементы	Размеры, мм	ϵ		g		$\alpha, {}^\circ$ Пред. откл.
			$s = s_1$	$R \pm 1$	$e_{\pm 4}$	Номин.	
C23 подготовленных кромок свариваемых деталей соединения	сварного шва Способ сварки	24		24	15		
		Св. 24 до 26		25			
		Св. 26 до 28		26			
		Св. 28 до 30	6	6	27	± 4	
		Св. 30 до 32		28			
		Св. 32 до 34		29			
		Св. 34 до 36		30			
		Св. 36 до 38		31	16		
		Св. 38 до 40		32			
		Св. 40 до 42		33			
AФк	Сварка	Св. 42 до 45		34			
		Св. 45 до 48		36	± 5		
		Св. 48 до 50		37			
		Св. 50 до 55	8	39	18		
		Св. 55 до 60		45			
		Св. 60 до 65		47	± 6		
		Св. 65 до 70	8				
		Св. 70 до 80		51	± 7		
		Св. 80 до 90		55	± 8		
		Св. 90 до 100		59			
C23 подготовленных кромок свариваемых деталей соединения	сварного шва Способ сварки	Св. 100 до 110		60	± 9	20	
		Св. 110 до 115		61			
		Св. 115 до 120		63			
		Св. 120 до 125	10	64	± 10		
		Св. 125 до 130		66			
		Св. 130 до 140		69	± 11		
		Св. 140 до 150		72	± 12		
		Св. 150 до 160		76			





Таблица 30

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		Способ сварки	$s = s_1$	e	Номин.	Пред. откл.	г																																																																																																																																														
	Подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва																																																																																																																																																				
C36			АФФ	<table border="1"> <tr><td>Св. 20 до 22</td><td>30</td><td>± 2</td></tr> <tr><td>Св. 22 до 24</td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 24 до 26</td><td>32</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 26 до 28</td><td>33</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 28 до 30</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 30 до 32</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 32 до 34</td><td>36</td><td>± 3</td></tr> <tr><td>Св. 34 до 36</td><td>37</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 36 до 38</td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 38 до 40</td><td>39</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 40 до 42</td><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 42 до 45</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 45 до 48</td><td>42</td><td>± 4</td></tr> <tr><td>Св. 48 до 50</td><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 50 до 55</td><td>46</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 55 до 60</td><td>49</td><td></td></tr> </table>	Св. 20 до 22	30	± 2	Св. 22 до 24	31		Св. 24 до 26	32		Св. 26 до 28	33		Св. 28 до 30	34		Св. 30 до 32	35		Св. 32 до 34	36	± 3	Св. 34 до 36	37		Св. 36 до 38	38		Св. 38 до 40	39		Св. 40 до 42	40		Св. 42 до 45	41		Св. 45 до 48	42	± 4	Св. 48 до 50	43		Св. 50 до 55	46		Св. 55 до 60	49		<table border="1"> <tr><td>Св. 20 до 22</td><td>30</td><td>± 2</td></tr> <tr><td>Св. 22 до 24</td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 24 до 26</td><td>32</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 26 до 28</td><td>33</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 28 до 30</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 30 до 32</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 32 до 34</td><td>36</td><td>± 3</td></tr> <tr><td>Св. 34 до 36</td><td>37</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 36 до 38</td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 38 до 40</td><td>39</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 40 до 42</td><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 42 до 45</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 45 до 48</td><td>42</td><td>± 4</td></tr> <tr><td>Св. 48 до 50</td><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 50 до 55</td><td>46</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 55 до 60</td><td>49</td><td></td></tr> </table>	Св. 20 до 22	30	± 2	Св. 22 до 24	31		Св. 24 до 26	32		Св. 26 до 28	33		Св. 28 до 30	34		Св. 30 до 32	35		Св. 32 до 34	36	± 3	Св. 34 до 36	37		Св. 36 до 38	38		Св. 38 до 40	39		Св. 40 до 42	40		Св. 42 до 45	41		Св. 45 до 48	42	± 4	Св. 48 до 50	43		Св. 50 до 55	46		Св. 55 до 60	49		<table border="1"> <tr><td>Св. 20 до 22</td><td>30</td><td>± 2</td></tr> <tr><td>Св. 22 до 24</td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 24 до 26</td><td>32</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 26 до 28</td><td>33</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 28 до 30</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 30 до 32</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 32 до 34</td><td>36</td><td>± 3</td></tr> <tr><td>Св. 34 до 36</td><td>37</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 36 до 38</td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 38 до 40</td><td>39</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 40 до 42</td><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 42 до 45</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 45 до 48</td><td>42</td><td>± 4</td></tr> <tr><td>Св. 48 до 50</td><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 50 до 55</td><td>46</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 55 до 60</td><td>49</td><td></td></tr> </table>	Св. 20 до 22	30	± 2	Св. 22 до 24	31		Св. 24 до 26	32		Св. 26 до 28	33		Св. 28 до 30	34		Св. 30 до 32	35		Св. 32 до 34	36	± 3	Св. 34 до 36	37		Св. 36 до 38	38		Св. 38 до 40	39		Св. 40 до 42	40		Св. 42 до 45	41		Св. 45 до 48	42	± 4	Св. 48 до 50	43		Св. 50 до 55	46		Св. 55 до 60	49	
Св. 20 до 22	30	± 2																																																																																																																																																				
Св. 22 до 24	31																																																																																																																																																					
Св. 24 до 26	32																																																																																																																																																					
Св. 26 до 28	33																																																																																																																																																					
Св. 28 до 30	34																																																																																																																																																					
Св. 30 до 32	35																																																																																																																																																					
Св. 32 до 34	36	± 3																																																																																																																																																				
Св. 34 до 36	37																																																																																																																																																					
Св. 36 до 38	38																																																																																																																																																					
Св. 38 до 40	39																																																																																																																																																					
Св. 40 до 42	40																																																																																																																																																					
Св. 42 до 45	41																																																																																																																																																					
Св. 45 до 48	42	± 4																																																																																																																																																				
Св. 48 до 50	43																																																																																																																																																					
Св. 50 до 55	46																																																																																																																																																					
Св. 55 до 60	49																																																																																																																																																					
Св. 20 до 22	30	± 2																																																																																																																																																				
Св. 22 до 24	31																																																																																																																																																					
Св. 24 до 26	32																																																																																																																																																					
Св. 26 до 28	33																																																																																																																																																					
Св. 28 до 30	34																																																																																																																																																					
Св. 30 до 32	35																																																																																																																																																					
Св. 32 до 34	36	± 3																																																																																																																																																				
Св. 34 до 36	37																																																																																																																																																					
Св. 36 до 38	38																																																																																																																																																					
Св. 38 до 40	39																																																																																																																																																					
Св. 40 до 42	40																																																																																																																																																					
Св. 42 до 45	41																																																																																																																																																					
Св. 45 до 48	42	± 4																																																																																																																																																				
Св. 48 до 50	43																																																																																																																																																					
Св. 50 до 55	46																																																																																																																																																					
Св. 55 до 60	49																																																																																																																																																					
Св. 20 до 22	30	± 2																																																																																																																																																				
Св. 22 до 24	31																																																																																																																																																					
Св. 24 до 26	32																																																																																																																																																					
Св. 26 до 28	33																																																																																																																																																					
Св. 28 до 30	34																																																																																																																																																					
Св. 30 до 32	35																																																																																																																																																					
Св. 32 до 34	36	± 3																																																																																																																																																				
Св. 34 до 36	37																																																																																																																																																					
Св. 36 до 38	38																																																																																																																																																					
Св. 38 до 40	39																																																																																																																																																					
Св. 40 до 42	40																																																																																																																																																					
Св. 42 до 45	41																																																																																																																																																					
Св. 45 до 48	42	± 4																																																																																																																																																				
Св. 48 до 50	43																																																																																																																																																					
Св. 50 до 55	46																																																																																																																																																					
Св. 55 до 60	49																																																																																																																																																					

Таблица 31

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		Способ сварки	s	e	Номин.	Пред. откл.	г																																																																																																										
	Подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва																																																																																																																
C37			АФФ	<table border="1"> <tr><td>Св. 16 до 20</td><td>28</td><td>± 2</td></tr> <tr><td>Св. 20 до 25</td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 25 до 30</td><td>31</td><td>± 3</td></tr> <tr><td>Св. 30 до 35</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 35 до 40</td><td>36</td><td>± 4</td></tr> <tr><td>Св. 40 до 45</td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 45 до 50</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 50 до 55</td><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 55 до 60</td><td>45</td><td>± 5</td></tr> <tr><td>Св. 60 до 65</td><td>47</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 65 до 70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 70 до 75</td><td></td><td></td></tr> </table>	Св. 16 до 20	28	± 2	Св. 20 до 25	30		Св. 25 до 30	31	± 3	Св. 30 до 35	34		Св. 35 до 40	36	± 4	Св. 40 до 45	38		Св. 45 до 50	41		Св. 50 до 55	43		Св. 55 до 60	45	± 5	Св. 60 до 65	47		Св. 65 до 70			Св. 70 до 75			<table border="1"> <tr><td>Св. 16 до 20</td><td>28</td><td>± 2</td></tr> <tr><td>Св. 20 до 25</td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 25 до 30</td><td>31</td><td>± 3</td></tr> <tr><td>Св. 30 до 35</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 35 до 40</td><td>36</td><td>± 4</td></tr> <tr><td>Св. 40 до 45</td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 45 до 50</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 50 до 55</td><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 55 до 60</td><td>45</td><td>± 5</td></tr> <tr><td>Св. 60 до 65</td><td>47</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 65 до 70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 70 до 75</td><td></td><td></td></tr> </table>	Св. 16 до 20	28	± 2	Св. 20 до 25	30		Св. 25 до 30	31	± 3	Св. 30 до 35	34		Св. 35 до 40	36	± 4	Св. 40 до 45	38		Св. 45 до 50	41		Св. 50 до 55	43		Св. 55 до 60	45	± 5	Св. 60 до 65	47		Св. 65 до 70			Св. 70 до 75			<table border="1"> <tr><td>Св. 16 до 20</td><td>28</td><td>± 2</td></tr> <tr><td>Св. 20 до 25</td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 25 до 30</td><td>31</td><td>± 3</td></tr> <tr><td>Св. 30 до 35</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 35 до 40</td><td>36</td><td>± 4</td></tr> <tr><td>Св. 40 до 45</td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 45 до 50</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 50 до 55</td><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 55 до 60</td><td>45</td><td>± 5</td></tr> <tr><td>Св. 60 до 65</td><td>47</td><td></td></tr> <tr><td>Св. 65 до 70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Св. 70 до 75</td><td></td><td></td></tr> </table>	Св. 16 до 20	28	± 2	Св. 20 до 25	30		Св. 25 до 30	31	± 3	Св. 30 до 35	34		Св. 35 до 40	36	± 4	Св. 40 до 45	38		Св. 45 до 50	41		Св. 50 до 55	43		Св. 55 до 60	45	± 5	Св. 60 до 65	47		Св. 65 до 70			Св. 70 до 75		
Св. 16 до 20	28	± 2																																																																																																																
Св. 20 до 25	30																																																																																																																	
Св. 25 до 30	31	± 3																																																																																																																
Св. 30 до 35	34																																																																																																																	
Св. 35 до 40	36	± 4																																																																																																																
Св. 40 до 45	38																																																																																																																	
Св. 45 до 50	41																																																																																																																	
Св. 50 до 55	43																																																																																																																	
Св. 55 до 60	45	± 5																																																																																																																
Св. 60 до 65	47																																																																																																																	
Св. 65 до 70																																																																																																																		
Св. 70 до 75																																																																																																																		
Св. 16 до 20	28	± 2																																																																																																																
Св. 20 до 25	30																																																																																																																	
Св. 25 до 30	31	± 3																																																																																																																
Св. 30 до 35	34																																																																																																																	
Св. 35 до 40	36	± 4																																																																																																																
Св. 40 до 45	38																																																																																																																	
Св. 45 до 50	41																																																																																																																	
Св. 50 до 55	43																																																																																																																	
Св. 55 до 60	45	± 5																																																																																																																
Св. 60 до 65	47																																																																																																																	
Св. 65 до 70																																																																																																																		
Св. 70 до 75																																																																																																																		
Св. 16 до 20	28	± 2																																																																																																																
Св. 20 до 25	30																																																																																																																	
Св. 25 до 30	31	± 3																																																																																																																
Св. 30 до 35	34																																																																																																																	
Св. 35 до 40	36	± 4																																																																																																																
Св. 40 до 45	38																																																																																																																	
Св. 45 до 50	41																																																																																																																	
Св. 50 до 55	43																																																																																																																	
Св. 55 до 60	45	± 5																																																																																																																
Св. 60 до 65	47																																																																																																																	
Св. 65 до 70																																																																																																																		
Св. 70 до 75																																																																																																																		

C. 26 ГОСТ 8713—79

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C25			AФ; МФ	От 18 до 25 Св. 25 до 38 Св. 38 до 48 Св. 48 до 54 Св. 54 до 60	24 28 32 36 39	± 4 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5

Причина. При способе сварки МФ притупление $c = 3 \pm 1$ мм.

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C25			АФк	От 24 до 28 Св. 28 до 38 Св. 38 до 48 Св. 48 до 54 Св. 54 до 60	24 29 33 36	± 4 ± 5 ± 5 ± 5

Таблица 33



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e	g
	полготвленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C38			АФФ	От 18 до 25 Св. 25 до 40 Св. 40 до 50 Св. 50 до 60	24 32 38 43	± 4 ± 4 ± 4 ± 4

Таблица 34

Размеры, мм

Таблица 35

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$h \pm 1$	Номин.	Прел. откл.	$e_1 \pm 2$	Номин.	Прел. откл.	g	α°
	сварного шва	подготвленных кромок свариваемых деталей										
C39			АФш; МФш	От 16 до 20 Св. 20 до 26 Св. 26 до 32 Св. 32 до 36 Св. 36 до 38 Св. 38 до 44 Св. 44 до 50 Св. 50 до 56 Св. 56 до 60	8 ± 3 22 ± 4 26 ± 5 28 ± 6 34 ± 7 40 ± 8 45 ± 9 50 ± 10	18 22 26 28 34 40 45 50	± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9 ± 10	16 17 19 20	$\pm 1,0$ $\pm 2,0$	25 22	± 3 ± 2	

Размеры, мм

Таблица 36

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Прел. откл.	e	g	α°	R
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								
C26			АФ	50 Св. 50 до 55 Св. 55 до 60 Св. 60 до 65 Св. 65 до 70 Св. 70 до 80 Св. 80 до 90 Св. 90 до 100	27 28 29 31 32 34 36	± 3 ± 4 ± 5	$\pm 1,0$ $\pm 2,0$	12 6	± 2	± 1
				40 41 43 44 45 47 49 51	38 41 43 44 45 47 49 51	± 5 ± 6 ± 7 ± 8	$\pm 1,5$ $\pm 2,0$	10 8	± 1	

С. 28 ГОСТ 8713—79

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$R \pm 1$	e	Номин.	Пред. откл.	g	$\alpha, {}^\circ \pm 2^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C40			<p>От 24 до 28</p> <p>Св. 28 до 36</p> <p>Св. 36 до 40</p> <p>Св. 40 до 42</p> <p>Св. 42 до 55</p> <p>Св. 55 до 65</p> <p>Св. 65 до 80</p> <p>Св. 80 до 100</p> <p>Св. 100 до 110</p> <p>Св. 110 до 115</p> <p>Св. 115 до 120</p> <p>Св. 120 до 125</p> <p>Св. 125 до 130</p>	<p>25</p> <p>28</p> <p>31</p> <p></p> <p>36</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>58</p> <p>61</p> <p>63</p> <p>65</p> <p>67</p> <p>68</p>	<p>± 5</p> <p>± 6</p> <p></p> <p></p> <p>± 7</p> <p>± 9</p> <p></p> <p></p> <p>± 10</p> <p>± 10</p> <p>± 10</p> <p>± 11</p>	<p>+1,0 —2,0</p> <p>+1,5 —2,0</p> <p></p> <p></p> <p>2,5</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>		

Таблица 37





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e	Номин.	Пред. откл.	g	$\alpha, {}^\circ \pm 2^\circ$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C41			<p>24</p> <p>26 до 30</p> <p>30 до 32</p> <p>32 до 34</p> <p>34</p> <p>36 до 38</p> <p>38 до 42</p> <p>42 до 45</p> <p>45 до 50</p> <p>50 до 55</p> <p>55 до 60</p>	<p>28</p> <p>29</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>38</p> <p>40</p> <p>42</p> <p>45</p>	<p>± 3</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>± 4</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>+1,0 —2,0</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>2,5</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>		



Таблица 38

Таблица 39

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		Способ сварки	s	$e + 3$	i	R
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
Y1			AФ; МФ	1,5—3,0	$s + s_1$	$s - 3s$	$s - 1,5s$

* Размер для справок.

Таблица 40

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва		Способ сварки	s	$n \pm 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
Y5			АФш; МФш	Cв. 4 до 9	2
				Cв. 9 до 14	3

С. 30 ГОСТ 8713—79

Таблица 41

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
У7			AФШ; МФШ	От 8 до 9 Св. 9 до 12 Св. 12 до 14 Св. 14 до 20	13 15 20 25 ± 4

Таблица 42

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	h	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
У3			ФШ; МФШ	От 20 до 24 Св. 24 до 28 Св. 28 до 34 Св. 34 до 40	7 8 10 12	20 25 30 49 ± 3 3 4 5 17

Таблица 43

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	s	Номин.	b
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
T1			AФ; МФ	3 Cв. 3 до 5 Cв. 5 до 40	0 +1,0 +1,5	+0,8 +1,0 +1,5

Таблица 44

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	s	Номин.	b
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
T3			AФ; МФ	3 Cв. 3 до 5 Cв. 5 до 40	0 +1,0 +1,5	+0,8 +1,0 +1,5

Таблица 45

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	s	Номин.	b
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
T3			АФШ; МФШ	От 3 до 5 Cв. 5 до 9 Cв. 9 до 10 Cв. 10 до 14 Cв. 14 до 20	0 +1,5 +2,0 +3,0	+1,5 +2,0 +3,0

С. 32 ГОСТ 8713—79

Таблица 46

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	$\frac{g}{\pm 2}$	Номин.	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
T7			AФШ; МФШ	От 8 до 9	4	15	± 3
				Св. 9 до 14	5	22	
				Св. 14 до 20	6	30	
				Св. 20 до 24	7	39	± 4
				Св. 24 до 26	8		
				Св. 26 до 28	9	45	± 5
				Св. 28 до 30	10		

Таблица 47

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	$\frac{g}{\pm 2}$	Номин.	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
T2			AФШ	16	18		$\frac{g}{\pm 2}$
				Св. 16 до 18	19		
				Св. 18 до 20	20	± 3	
				Св. 20 до 22			
				Св. 22 до 24	21		
				Св. 24 до 26	22		
				Св. 26 до 28			
				Св. 28 до 30	23	± 4	8



Таблица 48

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	$\frac{g}{\pm 2}$	Номин.	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
T8	 $50 \pm 5^\circ$ $5_1 \pm 0$ $5_2 \geq 0.5 s$	 $50 \pm 5^\circ$ 4 ± 1 $5_1 \pm 0$ $5_2 \geq 0.5 s$	АФ; МФ	От 16 до 18	4	25	+4 -7
				Св. 18 до 22	5	30	+4 -8
				Св. 22 до 26	6	36	+4 -10
				Св. 26 до 30	7	40	+4 -11
				Св. 30 до 36	8	50	+ 4 -12
				Св. 36 до 40	9	56	+ 4 -16

Причайни. При способе сварки МФ притупление $c = 3 \pm 1$ мм.

Таблица 49

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	$\frac{g}{\pm 1}$	Номин.	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
T4	 $45 \pm 2^\circ$ $50 \pm 5^\circ$ $5_1 \pm 0.5 s$	 $45 \pm 2^\circ$ $5_1 \pm 0.5 s$ 2.0 ± 0.5 $5_2 \geq 0.5 s$	АФШ; МФШ	20	7	6	+4 -7
				Св. 20 до 24	7	7	± 2
				Св. 24 до 28	8	8	
				Св. 28 до 34	10	10	
				Св. 34 до 40	12	12	± 3
							± 4

$5_1 \geq 0.5 s$

С. 34 ГОСТ 8713—79

Таблица 50

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	s	e ± 2	$\frac{g}{\pm 2}$
	сварного шва	подготовленных кромок свариваемых деталей				
T5			AФ	Св. 30 до 34 Св. 34 до 40 Св. 40 до 42 Св. 42 до 45 Св. 45 до 50 Св. 50 до 55 Св. 55 до 60	30 16 17 18 19 20 25 28	6 7 8

Таблица 51

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	s	Номин.	b
	сварного шва	подготовленных кромок свариваемых деталей				
H1			АФ; МФ	От 1 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 20	0 0 +3,0	+1,0 +2,0 +3,0

Таблица 52

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	s	Номин.	b
	сварного шва	подготовленных кромок свариваемых деталей				
H2			АФ; МФ	От 1 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 20	0 0 +3,0	+1,0 +2,0 +3,0

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2, 3).

5. При сварке кольцевых швов стыковых соединений допускается увеличение выпуклости g , g_1 до 30 %.

(Измененная редакция, Изм. № 3).


6. Сварные соединения Т7, Т8, Т4 следует выполнять в положении «в лодочку» по ГОСТ 11969.

Угловые швы без скоса кромок разрешается выполнять как в нижнем положении, так и в положении «в лодочку» по ГОСТ 11969*.

7. Подварочный шов и подварку корня шва разрешается выполнять любым способом дуговой сварки.

8. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 53, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.


Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).




Черт. 1

Т а б л и ц а 53	
ММ	Разность толщин деталей
От 2 до 4	1
Св. 4 » 30	2
» 30 » 40	4
» 40	6


При разнице толщины свариваемых деталей выше значений, указанных в табл. 53, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или с двух сторон до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва K , K_1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной выше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. (Исключен, Изм. № 2).

11. Допускается выпуклость или вогнутость углового шва до 30 % его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета K_n (черт. 5), установленного при проектировании.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11969—79.

C. 36 ГОСТ 8713—79



Черт. 5

П р и м е ч а н и е. Катетом K_n является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет K_n принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве — меньший.

12. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.

13. При применении сварки под флюсом взамен ручной дуговой сварки катет углового шва расчетного соединения может быть уменьшен до значений, приведенных в приложении 2.

14. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга не более:

0,5 мм — для деталей толщиной до 4 мм;

1,0 мм — для деталей толщиной 4—10 мм;

0,1 s мм, но не более 3 мм — для деталей толщиной более 10 мм.

15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30 % номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до $\pm 5^\circ$. При этом соответственно может быть изменена ширина шва, e , e_1 .

15, 16. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

мм

Предел текучести свариваемой стали, МПа	Минимальное значение катетов углового шва для свариваемого элемента большей толщины							
	от 3 до 4	св. 4 до 5	св. 5 до 10	св. 10 до 16	св. 16 до 22	св. 22 до 32	св. 32 до 40	св. 40 до 80
До 400	3	3	4	5	6	7	8	9
Св. 400 до 450	3	4	5	6	7	8	9	10

П р и м е ч а н и е. Максимальное значение катетов не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 3).

ГОСТ 8713—79 С. 37**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**
Рекомендуемое

мм

Катет углового шва для сварки

ручной дуговой	под флюсом			
	проводкой диаметром от 3 до 5		проводкой диаметром от 1,4 до 2,5	
	в положении «в лодочку»	в нижнем положении	в положении «в лодочку»	в нижнем положении
4	3	3	3	3
5	3	3	4	4
6	4	4	5	5
7	5	5	6	6
8	5	5	6	6
9	6	7	7	8
10	6	8	8	9
11	7	9	9	10
12	8	9	9	11
13	8	10	11	13
14	9	11	12	14
15	10	12	13	15
16	10	13	14	16
17	13	17	17	17
18	14	18	18	18
19	15	19	19	19
20	16	20	20	20
21	16	21	21	21
22	17	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Номинальный размер катета углового шва	Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения
До 5	+1,0
Св. 5 до 8	+2,0
Св. 8 до 12	+2,5
Св. 12	+3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

С. 38 ГОСТ 8713—79

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам, Академией наук УССР**
- 2. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам**
- 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.12.79 № 5047**
- 4. ВЗАМЕН ГОСТ 8713—70**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11969—93	6
ГОСТ 16037—80	1

- 6. ИЗДАНИЕ (январь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1986 г., январе 1989 г., июле 1990 г. (ИУС 11—86, 4—89, 10—90)**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 14.02.2007. Формат 60 × 84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,90. Тираж 53 экз. Зак. 136. С 3708.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

